

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: IZABAL	MUNICIPIO: MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: BARRIO MILLA 37
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-04-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 9/11/2023



Foto 1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TORTA DE CONCRETO




Foto 5: MODULO "A" SERVICIO SANITARIO




Foto 6: MODULO "A" SERVICIO SANITARIO

Barrio Milla 37  
E.O.R.M.  
OPF  
Morales Izabal  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Perez  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806  
Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MILLA 37
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023



Foto7: .MODULO "A" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE BAÑOS



Foto 8 MODULO "A" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE BAÑOS




Foto 9 MODULO "A" SERVICIO SANITARIO REMOZAMIENTO DE BAÑOS



Foto 10 MODULO "B" AULA REMOZAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO Y COLOCAION DE LAMINA



Foto 11:MODULO "B" AULA REMOZAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO Y COLOCAION DE LAMINA



Foto 12 EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Barrio Milla 37  
E.O.R.M.  
O.P.F.  
Morales Izabal

Firma y sello del Presidente de la OPF

Genaro Chuz Perez  
INGENIERO CIVIL  
C.C. 10808

Firma y Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa