

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinai
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	FECHA:	26/04/2024



sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc



sustitucion de puertas



reparacion de cunetas



sustitucion de puertas



pintar tapial por fuera y por dentro



sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heydi Carolina Ruano
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

