



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | MORALES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PLAYITAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0261-43 | FECHA: | 23/02/2024 |




Reparación de pasamano



Levantado de paredes




Reparación de Techo



Cambio de Costaneras



Cambio de lámina troquelada



Reparación de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL