



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0261-43	FECHA:	22/04/2024



FOTO 1: Levantamiento de paredes de aulas.



FOTO 2: 3 hiladas de block para el levantamiento de techo de aulas.



FOTO 3: Construcción de perímetro de galera.



FOTO 4: Remozamiento de paredes de aula.



FOTO 5: Levantamiento de portón para poder realizar una rampa y que el agua llovediza no ingrese a la escuela en correntada.



FOTO 6: Rampa en la entrada principal del establecimiento para el ingreso de vehículos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL