



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Izabal | MUNICIPIO: | Morales |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea la Coroza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0262-43 | FECHA: | 23 de febrero de 2024 |



mantenimiento en pintura para paredes internas y externas del establecimiento.



sustitucion de puerta, sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzic calibre 26



mantenimiento a estufa rural, réacion a muebles de cocina



sustitucion de puertas en servicios sanitarios




sustitucion de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Ereidy Yanixa Valladares

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

