



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICUAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0263-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL Y BALCONES DE METAL



SISTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACION DE COCINA PUERTA Y VENTANA



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---