



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. "VICTORIA ENRIQUEZ DE ESTRADA" ALDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARAPAHOE VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0264-43	FECHA:	22/08/2024



FOTO 1. MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 2. SUSTITUCION DE BALCON



FOTO 3. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4. MANTENIMIENTO DE CUNETETA DE CONCRETO




FOTO 5. MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, EN AREA DE COCINA



FOTO 6. MANTENIMIENTO EN AREA DE COCINA, COLOCACION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPI

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
DIRECCIÓN  
ARAPAHOE  
MORALES IZABAL

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "VICTORIA ENRIQUEZ DE ESTRADA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARAPAHOE VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0264-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Reparación de drenajes, sustitución de tubería PVC, línea principal aguas servidas.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico, reparación de cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico + accesorio



Foto 3: Reparación de cocina, sustitución de estufa rural.



Foto 4: Sustitución de pila plástica de dos alas.



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---