



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "VICTORIA ENRIQUEZ DE ESTRADA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARAPAHOE VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0264-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Reparación de drenajes.




Foto 2: Reparación de sistema electrico.




Foto 3: Sustitución de estufa rural.




Foto 4: Sustitucion de pila plastica.




Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---