



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YORK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0265-43	FECHA:	21/02/2024



1. Cubierta de lámina y cambio de estructura de madera por metal.



2. mantenimiento a estructura de metal en ventanas



2.1 Reparación y mantenimiento de ventanas



3. Reparación de piso de concreto



4. Reparación de sistema eléctrico



4.1 Instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

