



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-'0266-43	FECHA:	



AREA DEL MURO PERIMETRAL DAÑADA, ESTA CORTADO EN VARIAS PARTES



EL ALAMBRE ESTA OXIDADO, EL ALAMBRE DE PUA, OXIDADO Y CORTADO



CAMBIO DE VARILLA EN EL MURO, SE ENCUENTRA OXIDADO, Y NECESITA PINTURA, PARA MAYOR DURACION



NECESITA LA MAYA, PINTADA, CAMBIO DE VARILLA.



PORTON DEL ESTABLECIMIENTO NECESITA CUBRIRSE , CON LAMINA , PARA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES




CON CHAPA, CAMBIA DE MAYA POR LAMINA .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

