



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS POZAS MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0267-43	FECHA:	



CAMBIO DE TECHO DE AULA





SUSTICION DE BALCONES Y VENTANAS



SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



CAMBIO DE TECHO DE CORREDOR DE ESCUELA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Ondina P.D

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

