



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0268-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Reparación y ampliación de servicios sanitarios, sustitución de estructura metálica, drenajes, puertas, fosa séptica, pila y Rotoplas



Foto 2: Reparación y ampliación de cocina, estructura metálica, ventanas y puerta, construcción de polletón, mesa y bancas de concreto, electricidad.




Foto 3: Reparación de servicios sanitarios, colocación de otro rotoplas, reparación de puertas, estructura metálica y techo de lámina



Foto 4: Instalación completa de energía eléctrica, en dos salones de clases



Foto 5: Ampliación y reparación de portón principal del Establecimiento.



Foto 6: Construcción de escenario, estructura metálica y techo de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 María Timotea Velasco
 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




 Adriana Beatriz Vásquez Villalón
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

