


UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD. PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
ESTABLECIMIENTO	18-04-0270-43	FECHA:	21/02/2024



Reparación de Cocina, estructura del techo



Sustitución de apagadores



Reparación de cableado Electrico



Sustitución de tomacorrientes



Reparación de toda la estructura metalica







reparación de piso y repello de pared de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nosma Aracely Romero Du</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD. PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
ESTABLECIMIENTO:	18-04-0270-43	FECHA:	21/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nosma Aracely Romero Dubon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

