



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0271-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2,024



Foto1: Sustitución de estructura de Madera por metal



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso cerámico




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deuagniaf

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

