



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0271-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2,024



Foto1: Sustitución de estructura de Madera por metal




Foto 2: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada alucin calibre 26



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: sustitución de tablero de flipones



Foto 6: Sustitución de plafonera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demegual

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

