



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0272-43	FECHA:	21/02/2024



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 3. PUERTA DE ENFRENTA Y BALCONES ALREDEDOR (COCINA)



FOTO 4. PINTURA EN INTERIOR COMO EXTERIOR DE PAREDES DE ESCUELA



FOTO 5 SUSTICUCIÓN DE BALCONES DE ENFRENTA



FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE BALCONES PARTE DE ATRÁS DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Jeaneth Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

