

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SIOUX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIOUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0273-43	FECHA:	22/02/2024

1. CUBIERTA DE LAMINA



1.1 SUSTITUCION DE LAMINIA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

2. ESTRUCTURA DE TECHO



2.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL

4. PUERTAS DE METAL



4.3 SUSTITUCION DE PUERTA

5. VENTANAS



5.6 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

6. PISO



6.5 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

14. REP. DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POT.




RED DE AGUA POTABLE. 14.9 SUSTITUCION DE TUBERIA DE LINEA PRINCIPAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

