



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS DE SANGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0276-43	FECHA:	22/08/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE LA VENTANA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCION DE PISO DE CERAMICA DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERAMICA DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIEDRAS DE SANGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0276-43	FECHA	22/08/2024




PINTURA DE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




SERVICIO DE SANITARIO Y SUS ACCESORIOS



REPARACIÓN DE MALLA



REPRACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

