



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROF. MAYNOR ALCIDES ESPAÑA TORRES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0277-43	FECHA:	21/02/2024



Ventanas en mal estado



Puertas de metal a pintar ubicadas detrás de la escuela




ventanales para reparación



Portones para sustitución



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nuvia Carranza*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

