



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Las Flores.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0281-43	FECHA:	21/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y VENTANAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ESTRUCTURA METAL EN TECHO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN TECHO



FOTO 4: REPARACIÓN DE BAÑO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

