



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mojaca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0282-43	FECHA:	19/02/2024



FOTO 1. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito.



FOTO 2. Sustitucion de balcones



FOTO 3. Sustitucio de puerta de madera por puerta de metal.



FOTO 4. Reparacion de tortas de concreto.



FOTO 5. Sustitucion de porton de metal.



FOTO 6. Sustitucion de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edilma Mendoza
Firma y sello del Presidente de la O.P.
Ministerio de Educación



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

