



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Juyama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 04 - 0283 - 43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitucion de Estructura de Madera por metal de techo



Foto 2: Sustitucion de Lamina



Foto 3: Sustitucion de Estructura de madera por metal de techo



Foto 4: Sustitucion de estructura de madera por metal de techo



Foto 5: Sustitucion de estructura de madera por metal de techo



Foto 6: Sustitucion de estructura de madera por metal de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

