



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUYAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0283-43	FECHA:	DEL 8-4-2024 AL 26/04/2024



FOTO 1 QUITANDO LA MADERA QUE ESTAN MAL



Foto 2: SUSTITUCION DE LA LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 3: SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO



FOTO 4: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL



FOTOS 5: SUSTITUCION DDE ESTRUCTUTRA DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE MADERA POR METAL Y COLOCACION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Janté
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

