



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUYAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0283-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: COLOCACION ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: COLOCACION DE LAMINA



Foto 3: COLOCACION ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: ESTRUCTURA Y ENLAMINADO TERMINADO



Foto 5: TERMINADO EL ENTECHADO



Foto 6: VISTA DE LAS AULAS TERMINADO EL ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Sante

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

