



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA CHINCHILLA ALDEA ONEIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONEIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0289-43	FECHA:	22/08/2024



1. CUBIERTA DE TECHO




2. ESTRUCTURA DE TECHO



3. PUERTAS DE METAL



4. VENTANAS



5. PISO



6. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA CHINCHILLA ALDEA ONEIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONEIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0289-43	FECHA:	22/08/2024



7. REPARACION SISTEMA ELECTRICO



8. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTERNAS/DEPOSITOS DE AGUA



9. REPARACION Y REPELLO DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

