



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA CHINCHILLA ALDEA ONEIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONEIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0289-43	FECHA:	20/11/2024




1. CUBIERTA DE TECHO



2. ESTRUCTURA DE TECHO



3. PUERTAS DE METAL



4. VENTANAS



5. PISO



6. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O.P.F.  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 E.O.R.M.  
 Maria Chinchilla  
 Morales, Izabal.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

ESCUELA OFICIAL RURA "MILITA"  
 ONEIDA  
 MORALES,  
 IZABAL  
 MARIA CHINCHILLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Maria Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONEIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0289-43	FECHA:	20-11.2024



7. REPARACION SISTEMA ELECTRICO



8. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS/DEPOSITOS DE AGUA



9. REPARACION Y REPELLO DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O.P.F.  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 E.O.R.M.  
 Maria Chinchilla  
 Morales, Izabal

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

ESCUELA DEICIAL RURAL MIXTA  
 ONEIDA  
 MORALES,  
 IZABAL  
 MARIA CHINCHILLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público