



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cedrito Milla 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0290-43	FECHA:	11/09/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Sustitución de inodoro



Mantenimiento a estructura



Reparación de sistema eléctrico



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ANGELA YESSENIA BERGANZA ROMERO
Firma y sello del Presidente de la OPF




AMARILIS YULIANA BEZA AVILA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CEDRITO MILLA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0290-43	FECHA:	11/09/2024



Mantenimiento depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Angela Yessenia Berganza Lorenzo Firma y sello del Presidente de la OPF	 Amarillis Yuliana Beza Avila Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

