



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIACHUELO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RIACHUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0293-43	FECHA:	3/11/2024





MANTENIMIENTO DE PORTONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Vilma Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la ODE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

