



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RIACHUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0293-43	FECHA:	27/04/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE PORTONES DE METAL



Foto 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

