



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TENEDORES ESTACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0294-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1. Un costado de las aulas que se levantará el techo, porque se inundan con agua de lluvia y posteriormente se levantará el piso



Foto 2. Parte de enfrente de las aulas que se necesita levantar el techo.



Foto 3. Parte de atrás de las aulas.




Foto 4. Estructura actual de las aulas-




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público