



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | MORALES                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TENEDORES ESTACIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0294-43               | FECHA:                         | 14 DE NOVIEMBRE DE 2024  |



Foto 1. Un costado de las aulas que se están reparando



Foto 2. Parte de enfrente de las aulas



Foto 3. Parte de atrás de las aulas



Foto 4. techo de las aulas en reparación




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|