

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TENEDORES ESTACIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0294-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1. Un costado de las aulas que se reparó el techo, porque se inundan con agua de lluvia y posteriormente se levantará el piso.



Foto 2. Parte de enfrente de las aulas que se necesita levantar el techo.



Foto 3. Parte de atrás de las aulas.



Foto 4. Nuevo techo de las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación. Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
