



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESORA MATILDE ELENA LÓPEZ DE GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0295-43	FECHA:	



Sustitución de Lámina, por lámina troquelada y capotes



Reparación de puertas de metal de las aulas



Sustitución de balcones de metal de ventanas



Reparación de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores de cada aula



Sustitución de inodoros, con todo su equipo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

