



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | MORALES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ULISES ROJAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CAYUGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0296-43 | FECHA: | 19/02/2024 |




FOTO 1: PINTURA DE MUROS INTERIORE Y EXTERIORES








FOTO 2: TAPAR LOS BALCONES DE VENTANAS PARA EVITAR EL INGRESO DE AVES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

María Guevara
 Firma y sello del Presidente de la OPF


Henry...
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

