

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>IZABAL</b>	MUNICIPIO:	<b>MORALES</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea el Cedro</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>18-04-0298-43</b>	FECHA:	<b>3/12/2024</b>




Foto 1: Mantenimiento de Cocina



Foto 2: Mantenimiento de Muro Perimetral




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Berlin Lima</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--