

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | MORALES           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA LIBERTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0299-43               | FECHA:                         | 27/11/2024        |



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 5: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de Padres de Familia

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público