



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0300-43	FECHA:	21/02/2024



FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO



FOTO 4: CANALES PLUVIAL EN MAL ESTADO




FOTO 5: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Morales, Izabal

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
San Francisco II  
Morales, Izabal



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SECRETARÍA DE ESTADO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAI	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0300-43	FECHA:	21/02/2024



FOTO 7: DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público