

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0300-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHO



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO



Foto 4: CAMBIO DE CANALES PLUVIAL




Foto 5: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES





Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0300-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: CISTERNA DE AGUA



Foto 8: DESAYUNADORES




Foto 9: SUSTITUCION DE VENTANALES DE VIDRIO POR BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

