



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versii

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0302-43	FECHA:	21/02/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO
REPARACIÓN DE MURO



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA
SUSTITUCIÓN DE FLIPON



SUSTITUCIÓN DE TOMA CORRIENTE
DESINSTALACIÓN DE LÁMINA



REPARACIÓN DE CABLEADO
SUSTITUCIÓN DE FOCOS



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR
SUSTITUCIÓN DE TABLERO DE FLIPON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

