



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 1ERO DE JULIO DE 1823	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RUIDOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0305-43	FECHA:	22/05/24



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA D SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 1ERO DE JULIO DE 1823	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RUIDOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0305-43	FECHA:	22/05/24



FOTO 7: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



FOTO 8: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 9: SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE




FOTO 10: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS




FOTO 11: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



FOTO 12: SUSTITUCION DE ESTUFA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 1ERO DE JULIO DE 1823	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA RUIDOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0305-43	FECHA:	22/05/24



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Representante de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

