



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CREEK ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0306-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO



FOTO 2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERA



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely Barrera Soto
SILVIA ARACELY BARRERA SOTO

Firma y sello del Presidente de la OPI

E.O.R.M.

Matvin Ditoniél Galicia Vargas

MATVIN DITONIEL GALICIA VARGAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN