



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0306-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: sustitución de lamina en mal estado



Foto 2: pintura exterior e interior



Foto 3: reparación de muro perimetral



Foto 4: de costanera a estructura metálica



Foto 5: sustitución de piso mde concreto



Foto 6: reparación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Johanna Aguirre Palma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Marvin Ottoniel Galicia Vargas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

