



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0306-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: sustitución de lamina en mal estado



Foto 2: pintura exterior e interior



Foto 3: reparación de muro perimetral



Foto 4: mantenimiento a estructura metálica costanera




Foto 5: sustitución de piso de concreto



Foto 6: reparación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Lesbia Johanna Aguirre Palma
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Marvin Ottoniel Galicia Vargas
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público