



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "15 de septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebrada Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0312-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Mantenimiento a portones.



Foto 2: Mantenimiento a muro perimetral.



Foto 3: Mantenimiento a muro perimetral.



Foto 4: Mantenimiento a muro perimetral.



Foto 5: Mantenimiento a muro perimetral.



Foto 6: Mantenimiento a muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPRIS de Edificios de EORM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

