



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821, ALDEA QUEBRADA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA GRANDE LA RUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0312-43	FECHA:	28/10/2024



FOTO 3: MANTENIMIENTO A PORTONES, MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



FOTO 4: MUROS PERIMETRALES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA + SOLERAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

