



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821, ALDEA QUEBRADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA GRANDE LA RUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0312-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 5: MANTENIMIENTO A PORTONES, MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



FOTO 6: MUROS PERIMETRALES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA + SOLERAS

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

