



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sor Juana Inés de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Séneca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0314-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



sustitución de lámina



sustitucion de lámina



sustitución de lámina




Reparación de Banqueta de Concreto



Sustitucion de Celocilla y maya por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---