



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce de Cayuga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0315-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



FOTO 1: Remozamiento de muro perimetral. Parte de enfrente



FOTO 2: Remozamiento de muro perimetral. Parte derecha



FOTO 3: Remozamiento de muro perimetral. Parte izquierda



FOTO 4: Remozamiento de muro perimetral. Parte de atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Glady Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Am Patricia Jimenez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.