



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce de Cayuga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0315-43	FECHA:	15 de mayo de 2024.



Foto 1: Remozamiento muro perimetral. Parte de enfrente.



Foto 2: Remozamiento muro perimetral. Parte derecha.



Foto 3: Remozamiento de muro perimetral. Parte izquierda.



Foto 4: Remozamiento de muro perimetral. Parte de atrás.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Glendy Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce de Cayuga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0315-43	FECHA:	15 de mayo de 2024.



Foto 1: Remozamiento muro perimetral. Parte de enfrente.



Foto 2: Remozamiento muro perimetral. Parte derecha.



Foto 3: Remozamiento de muro perimetral. Parte izquierda.



Foto 4: Remozamiento de muro perimetral. Parte de atrás.



Foto 5: Remozamiento de muro perimetral. Parte de atrás.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público