



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRES PINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0317-43	FECHA:	19/02/2024



sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



sustitucion de balcones



sustitucion de porton de metal



sustitucion de puertas



sustitucion de piso de torta de cemento



sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Ramirez Mejia

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

